

## CERTIFICADO DE INSPECCIÓN

CERTIFICADO No. CER-OI-88-26  
CIUDAD: COTA  
FECHA DE INSPECCIÓN: 01/04/2026  
EMISOR: LENOR ZONA FRANCA SAS  
CLIENTE: MOVILIZANDO A COLOMBIA

### IDENTIFICACION DEL EQUIPO

TIPO DE EQUIPO	ELEVADOR DE CARGA
MARCA	KLAAS
SERIE	0724029
CAPACIDAD	300 KG
LUGAR DE INSPECCIÓN	BOGOTA

### NORMAS APLICADAS:

Se declara que el equipo descrito en la parte superior cumplió con los requerimientos de acuerdo con la inspección realizada bajo la ficha técnica del equipo y el **PROCEDIMIENTO INTERNO DE INSPECCIÓN VISUAL DE LENOR PI-701-9 (V1)**. El equipo se encuentra **APTO** al momento de la inspección para poder trabajar de forma segura.

FECHA DE EMISIÓN:	01/04/2026
Se recomienda inspeccionar nuevamente el equipo el día:	01/04/2027

APROBADO POR: Santiago Gómez

Este documento no exime al dueño y/o operador al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con los requisitos de seguridad para operación y mantenimiento de los equipos, ni ampara en ninguna circunstancia la responsabilidad derivada del uso del equipo, por lo que los daños causados serán reparados por el dueño y/o operador conforme a lo establecido por el Artículo 2341 del Código Civil.

FIN DEL DOCUMENTO